

Remont elewacji Banku Spółdzielczego w Pieńsku – zakres rzeczowy

Elewację budynku Banku stanowi warstwa styropianu pokryta siatką zatopioną w kleju i wykończona wyprawą cienkowarstwową. Parapety zewnętrzne wykonane z blachy.

Remont elewacji polegać będzie na:

1. zabezpieczeniu okien, drzwi i przeszkleń;
2. wykonaniu daszków zabezpieczających;
3. oczyszczeniu elewacji;
4. miejscowym sprawdzeniu podłoża pod styropianem (odkrywki na każdej z elewacji);
5. wzmocnieniu docieplenia poprzez podklejenie elewacji przez iniekcję przy pomocy pistoletów i kleju poliuretanowego (w miejscach iniekcji - po przebiciu warstw zbrojących i styropianu - aplikujemy w 8 punktach / m² piankę (placki ok. 15 cm) i w tych samych miejscach kołkujemy (dyble z trzpieniem stalowym) bez zwracania uwagi na siatkę styropianu, ponieważ nie będzie ona widoczna);
6. wykonaniu opasek wokół okien i drzwi z listew elewacyjnych styropianowych o przekroju prostokątnym i wymiarach 10 x 2,5 cm;
7. demontażu istniejących parapetów zewnętrznych i montażu nowych parapetów zewnętrznych z granitu strzegomskiego szarego gr. 2 cm;
8. wykonaniu cokołu z płyt granitowych z granitu strzegomskiego szarego gr. 2 cm;
9. wykonaniu okładziny słupa (przy garażu) z płyt granitowych z granitu strzegomskiego szarego gr. 2 cm;
10. zatopienie siatki elewacyjnej 160 g/m²;
11. gruntowanie elewacji;
12. wykonanie tynku cienkowarstwowego siliko-elastomerowego (kolorystyka – zieleń).